
Pobrano z mamadecor.pl

STOOD ref . 29847






· Conexión tipo Z: no se puede sustituir el cable de conexión sin destruir la iluminaria · Tipus de conexió Z: no es pot substituïr el cable de conexió sense destruïr la lluminaria · Type Z connection: connection cable can not be replaced without breaking the lighting fitting down · Connexion type Z: on ne peut remplacer le câble de connexion sans détruire le luminaire · Ligação de tipo Z: o cabo de ligação não pode ser substituído sem destruir a luminária · Anschluß Typ Z: Austausch des Verbindungskabels kann ohne Beschädigung der Beleuchtung nicht durchgeführt werden · Aansluiting Z type: de aansluitkabel kan niet vervangen worden zonder de verlichting kapot te maken · Connessione tipo Z: non si può sostituire il cavo senza distrurre l' iluminaria · [illegible] Z: [illegible] · Spoj typu Z: nelze nahradit spojovací kabel bez poškození [illegible] · [illegible] Z: [illegible] · Połączenie typu Z: nie można zastąpić kabla połączenia bez zniszczenia oświetlenia

LIGHT SOURCE - FUENTE DE LUZ

1 x E27 MAX 15W LED no incl.

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTICAS TÉCNICAS



LOREFAR, SL • C/. Dinámica, nº1 • Polígono Industrial Santa Rita • 08755 Castellbisbal • Barcelona • Spain • NACIONAL: Tel. 902 165 166 - 937 723 949 • EXPORT: Tel. +34 937 723 965 • Fax. +34 937 723 967 • faro@lorefar.com • www.faro.es